

令和5年度対策箇所一覧(令和6年3月1日現在)

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	完了	着手中	未着手	事業主体
笛吹線	北松西高校下竹元農機付近	車両が施設へ出入りする際に、スピードを出してバックしてきたり、ウインカーを出さずに曲がってくる時がある。	施設責任者へ歩行者安全確保の協力依頼 ・垣根伐採 ・注意喚起チラシの掲示	●			小値賀町
	細川建設前	車両が歩道の上を通る箇所がデコボコになっており、多くの児童が足を取られているため平らな歩道にして欲しい。	路盤及びフェンスの補修工事		●		小値賀町
	小値賀診療所前	側溝が草や土で詰まっています。雨が降るとあふれている。詰まりを取り除いて雨水が流れるようにしてほしい。	側溝清掃	●			小値賀町
		雑木が歩道まで伸びており、狭くて危険。	草木の伐採	●			小値賀町
	延命寺～浄善寺間	各家から植物が出ており、道が狭くなっているため、植物が出ないようにしてほしい。	樹木剪定及び伐採	●			小値賀町
	笛吹本通り（商店街通り）	路側帯に車を駐車していることが多く、児童が車道にはみ出して通行しており、大きなトラックがスピードを出した状態で走行しているときがある。また、本通りは緩やかなカーブになっており、港側から上ってくる車には、歩行している児童が見えづらいため、危険である。	運転手への注意喚起 ・小値賀駐在所によるパトロール、指導		●		小値賀町
木場線	船瀬海水浴場付近空き家	空き家の敷地内の雑草・草木が生い茂り、歩道のブロック塀が傾いている。	草木の伐採 ブロック塀については所有者へ注意喚起と修繕依頼	●	●		小値賀町
	家畜市場前道路	カーブが多く、車から子どもの姿が見えないため、道路脇の草払いや、可能であれば歩道を広くしてもらいたい。	歩道整備（草刈り）※来年度以降も継続して実施 歩道拡幅困難	●			小値賀町
筒井浦線	牛渡バス停～新田橋付近	イノシシの目撃情報もあり、獣道もあった。草がトンネルみたいになり、暗く・不気味。草木の除去をお願いしたい。	獣道の遮断・草木の伐採	●			小値賀町
	相津公民館～福善寺間	イノシシの目撃情報	ワナの設置	●			小値賀町
	小値賀小中学校～中村教員住宅	苔が生えており滑りやすくなっている。 草木が通学路まで生い茂っている。	樹木の伐採		●		小値賀町
	中村後目地区	歩道が狭く、歩道の下にコンクリート柵があり、歩道からの高さもあるため危険。	歩道整備（草刈り）※来年度以降も継続して実施 令和6年度にガードパイプを設置	●	●		小値賀町
柳線	姫の松原	降雨後などに松の枝などが道に散乱して危険。 登下校中の子どもたちに落下しないか不安。	樹木の伐採※来年度以降も継続して実施	●			小値賀町
浜津線	小中学校前横断歩道付近	生垣が伸びていることと、路上駐車のあることで歩道を越えて歩くことがある。	樹木剪定（所有者依頼） 駐車位置の指導	●			小値賀町
	林田バス停付近	コンクリートブロックの膨らみがあり危険。	土地所有者へ修繕依頼		●		小値賀町
	浜津三叉路	三叉路をほとんどの左折車が斜線を気にせず曲がるため危険。	新上五島町警察署と横断歩道及びポールを設置について協議を実施。		●		小値賀町

【対策検討メンバー】

交通安全協会小値賀支部、小値賀町民生児童委員協議会、青少年健全育成会、新上五島警察署小値賀駐在所、県北振興局道路維持第二課、小値賀小学校PTA会長、小値賀中学校PTA会長、小値賀小学校校長、小値賀中学校校長、小値賀こども園園長、小値賀町福祉事務所、小値賀町総務課、小値賀町建設課、小値賀町産業振興課、小値賀町教育委員会