

令和5年度対策箇所図(笛吹線①)

車両が歩道の上を通る箇所がデコボコになっており、多くの児童が足を取られているため平らな歩道にしてほしい。

【対策】

路盤補修工事及びフェンスの補修も完了。



車両が施設へ出入りする際に、スピードを出してバックしてきたり、ウインカーを出さずに曲がってくる時がある。注意喚起等を行ってほしい。

【対策】

施設責任者に伝え、垣根の伐採による歩行者安全確保と安全運転の呼びかけとして注意喚起チラシを掲示した。



側溝が草や土で詰まっていた雨が降るとあふれている。詰まりを取り除いて雨水が流れるようにしてほしい。

【対策】

近隣住民対応済み。



各家から植物が出ており、道が狭くなっているので、植物が出ないようにしてほしい。

【対策】

各家に依頼し、剪定及び伐採を行っていただいた。今後も引き続き協力を要請する。



診療所前の雑木が歩道まで伸びており、狭くて危険。

【対策】

土地所有者に連絡し、伐採対応済み。



令和5年度対策箇所図(木場線)



令和5年度対策箇所図(筒井浦線)

歩道が狭く、歩道の下にコンクリート柵があり、歩道からの高さもあるため、ガードパイプ等の防護柵を設置して欲しい。

【対策】
ガードパイプを設置。



イノシシの目撃情報もあり、獣道もあった。草がトンネルみたいになり、暗く・不気味。子どもたちは走って通り抜けている。草木の除去をお願いしたい。

【対策】
獣道を塞ぎ、道路を覆っていた草木についても大幅に伐採し、明るさを確保した。



小中学校

消防

相津公民館と福善寺の間の道でイノシシを目撃しています。

【対策】
ワナの設置を依頼。他の箇所についても目撃された場所については随時、猟友会にワナの設置を依頼する。



苔が生えており滑りやすくなっている。草が通学路まで生えている。道の洗浄、木、草の撤去をお願いしたい。

【対策】
雑木の伐採を実施した。街灯の明かりが雑木により、さえぎられていたため、伐採し十分な明かりを確保した。引き続き、対応する。



令和5年度対策箇所図(柳線)



令和5年度対策箇所図(浜津線)

