

令和5年度対策箇所図(笛吹線①)

車両が歩道の上を通る箇所がデコボコになっており、多くの児童が足を取られているため平らな歩道にしてほしい。

【対策】

3月中に路盤補修工事が完了予定。また、ぐらついていたフェンスの補修も併せて実施する。



各家から植物が出ており、道が狭くなっているため、植物が出ないようにしてほしい。

【対策】


各家に依頼し、剪定及び伐採を行っていただいた。今後も引き続き協力を要請する。



車両が施設へ出入りする際に、スピードを出してバックしてきたり、ウインカーを出さずに曲がってくる時がある。注意喚起等を行ってほしい。

【対策】

施設責任者に伝え、垣根の伐採による歩行者安全確保と安全運転の呼びかけとして注意喚起チラシを掲示した。



側溝が草や土で詰まっていたため雨が降るとあふれている。詰まりを取り除いて雨水が流れるようにしてほしい。

【対策】

近隣住民対応済み。




診療所前の雑木が歩道まで伸びており、狭くて危険。

【対策】

土地所有者に連絡し、伐採対応済み。



令和5年度対策箇所図(笛吹線②)



路側帯に車を駐車していることが多く、児童が車道にはみ出して通行しており、大きなトラックがスピードを出した状態で走行しているときがある。また、本通りは緩やかなカーブになっており、港側から上ってくる車には、歩行している児童が見えづらいと思われるため、危険である。トラックなど大型車へのスピードに気を付けていただくよう声掛けをしてほしい。

【対策】
トラックについては小値賀駐在所に協力してもらい注視していく。また路上駐車については、定期的なパトロールと、危険なものについては指導を継続して実施していく。



黒島公民館

はまゆめバス

令和5年度対策箇所図(筒井浦線)

歩道が狭く、歩道の下にコンクリート柵があり、歩道からの高さもあるため、ガードパイプ等の防護柵を設置して欲しい。

【対策】
令和6年度にガードパイプを設置する。



イノシシの目撃情報もあり、獣道もあった。草がトンネルみたいになり、暗く・不気味。子どもたちは走って通り抜けている。草木の除去をお願いしたい。

【対策】
獣道を塞ぎ、道路を覆っていた草木についても大幅に伐採し、明るさを確保した。



苔が生えており滑りやすくなっている。草が通学路まで生えている。道の洗浄、木、草の撤去をお願いしたい。


【対策】
可能な範囲で雑木の伐採を実施したが、電線等に影響がある高い木の部分は未実施のため、今年度中の伐採に向け関係団体との調整を行う。



相津公民館と福善寺の間の道でイノシシを目撃しています。

【対策】
ワナの設置を依頼。他の箇所についても目撃された場所については随時、猟友会にワナの設置を依頼する。

令和5年度対策箇所図(浜津線)



令和5年度対策箇所図(木場線)



令和5年度対策箇所図(柳線)

